

## Attenzione:

Dopo il montaggio di una centralina illuminazione nuova potrebbero verificarsi le seguenti anomalie:

- Componente nuovo non funzionante;
- Il componente nuovo non viene visto dal sistema.

### CONTROLLI

- Controllare corretto fissaggio cablaggi
- Controllare stato batteria e ossidazioni cablaggi / morsetti
- Controllare presenza codici errore
- Analizzare codici errore, intervenire sulle possibili cause, eliminare codici ancora presenti

N.B.: SCOLLEGARE SEMPRE LA BATTERIA PRIMA DI INSTALLARE I COMPONENTI. UNA ALIMENTAZIONE ATTIVA POTREBBE CAUSARE ANOMALIA O NON CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL COMPONENTE.

### CODIFICA

Effettuare procedura di apprendimento come da specifiche casa auto.

ATTENZIONE: le centraline devono essere codificate ed aggiornate tramite diagnosi collegata alla casa auto per poter essere rilevate e procedere alla corretta parametrizzazione del sistema.

